


IMPORTANT FITTING INFORMATION




Water pump

 This steering pump drives the engine water pump. Any damage to the water pump bearing or leaking will cause premature failure of the steering pump, not covered by warranty!


We strongly suggest replacing your water pump (O.E.: 1477444)

Faulty water pumps can result in the splined connection between the two pumps being damaged. Steering pumps with damaged splines are not acceptable for surcharge refund.

 Deze stuurpomp drijft de waterpomp van de motor aan. Eventuele schade aan het lager van de waterpomp of lekken aan de waterpomp zal vroegtijdig falen van de stuurpomp veroorzaken. Dit valt niet onder de garantie!

We raden u sterk aan om de waterpomp te vervangen (O.E.: 1477444)


Defecte waterpompen kunnen de verbinding tussen de twee pompen beschadigen. Stuurpompen met beschadigde vertandingen worden niet terugbetaald.

 Diese Lenkhilfpumpe treibt die Wasserpumpe des Motors an.

Schäden an der Wasserpumpe (z. Bsp. an der Lagerung bzw. Leckagen) können zum vorzeitigen Ausfall der Lenkhilfpumpe führen. Es besteht kein Garantieanspruch, wenn die Wasserpumpe Ursache des Ausfalls der Lenkhilfpumpe ist!

Wir empfehlen daher dringend den gleichzeitigen Austausch der Wasserpumpe (O.E.: 1477444).

Fehlerhafte Wasserpumpen können die Verzahnung zwischen der Wasserpumpe und der Lenkhilfpumpe beschädigen. Lenkhilfpumpen mit defekter Verzahnung sind von der Altteilevergütung ausgeschlossen!



Water pump
O.E.: 1477444



Steering pump with
good splines



Steering pump with
damaged splines